

## **MEMO VIDEOCOM**

### **Installation :**

1. Brancher le PC
2. Brancher la caméra
3. Raccorder la camera à la com 1
4. Lancer VIDEOCOM
5. Cliquer sur l'icône Réglage (barre d'icône du haut)
  - \*Aller dans GENERALITE pour lui indiquer la com choisie lors du branchement
  - \*Aller dans SPECIFICATION pour régler la durée des flash
6. Viser les autocollants réfléchissants afin que les repères apparaissent stables à l'écran

### **Fonction FFT :**

1. Cliquer le bouton de droite de la souris
2. Cocher FFT
3. Sélectionner la courbe désirée
4. Cliquer sur l'onglet FOURRIER

### **Traitement sur SYNCHRONIE :**

1. Copier le tableau de valeur dans le bloc note
  - \*Clique droit de la souris
  - \*Cocher COPIER LE TABLEAU
2. Appeler le bloc note
  - \*Suivre l'organigramme –DEMARRER-ACCESSOIRE-BLOC NOTES
3. Clique droit de la souris
  - \*Cliquer COLLER
4. Il apparaît alors à l'écran le tableau de valeur de VIDEOCOM
5. Effacer /s qui se situe juste après t (temps)
6. Enregistrer sous un format \*.\* et nommer le fichier X
7. Lancer SYNCHRONIE
8. Récupérer le tableau sous format .txt en ouvrant le fichier X située dans C:/mesdoc/X